


Установка заполнения



Сборка каркаса на
"половинчатых"
стойках



Сборка каркаса на
сухом креплении
ригеля



Установка гипсовинила
непосредственно
в паз профиля



Установка стекла 5мм
при помощи
уплотнителя




Переход с двойного
заполнения на
одинарное


Угловые соединения



Угловое соединение
модулей (внешний
угол)



Угловое соединение
модулей (внутренний
угол)



Соединение модулей
под произвольным
углом